



Jana Turanská
Kollárova 5
903 01
Senec

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/kontakt	Bratislava
	23934/2017	Mgr. N. Celarová +421 2 5956 2619	31.05. 2017

Vec

Ekologická havária na skládke komunálneho odpadu Senec 1. a 2. etapa - stanovisko

Na základe Vašej žiadosti o prešetrenie a nápravu na skládke komunálneho odpadu Senec 1. a 2. etapa, Vám po prešetrení Inšpekciou životného prostredia, Inšpektorátom životného prostredia Bratislava (ďalej len „inšpekcia“) zasielame nasledovné stanovisko v predmetnej veci.

V prevádzke „Regionálna skládka komunálneho odpadu Senec“ (ďalej len „prevádzka“) inšpekcia vykonala dňa 27.03.2017 kontrolu zameranú na vybrané podmienky integrovaného povolenia. V čase miestneho zisťovania, bolo teleso skládky zarastené trávou, miestami sa nachádzali kríky a stromy. V severnej časti skládky, bolo vidieť, že severný svah bol utrhnutý a zosunutý. V mieste akumulačnej nádrže sa nachádza niekoľko povrchových jazierok (viď fotografie) z dažďovej vody, ktorá je znečistená, zapácha, tmavej farby. Z dôvodu neudržiavania skládky, sa odpad dostal na hranicu fólie telesa skládky a voda z privalových dažďov steká po telese skládky a preniká do okolitého terénu (do podzemných vôd), pričom vznikajú povrchové jazierka. Okolo telesa skládky, nebol vidieť vybudovaný obvodový odvodňovací rigol, slúžiaci na zachytávanie privalových povrchových vôd z okolitého terénu. V okolí vrtu HSV-3 sa rozprestieralo povrchové jazierko, ktoré bránilo prístup k vrtu HSV-3. Akumulačná nádrž na priesakové kvapaliny je v nevyhovujúcom stave, nebol vidieť plavákový systém na zablokovanie čerpadiel v zbernej šachte priesakových kvapalín, slúžiaci na prečerpanie priesakovej kvapaliny na teleso skládky. Inšpekcia po vykonaní fyzickej obhliadky prevádzky, zistila reálny stav prevádzky a usúdila, že je potrebné vykonať odber vzoriek z povrchových jazierok a z vrtu HSV-3.

Inšpekcia verejným obstarávaním vybrala odborne spôsobilú osobu (firmu AQUA-GEO, s.r.o.) na odber vzoriek. Inšpekcia v spolupráci s firmou AQUA-GEO, s.r.o., Škultétyho 4, 831 03 Bratislava a za účasti prevádzkovateľa vykonala dňa 10.04.2017 v prevádzke odber vzoriek. Monitorovacie práce spočívali v terénnych, laboratórnych a hodnotiacich prácach.

Terénne práce boli zamerané na odber vzoriek vôd a meranie fyzikálno-chemických parametrov vody. Vzorky sa odoberali štandardným postupom do vopred pripravených vzorkovníč dodaných laboratóriom. Pri začerpávaní vrtov sa použilo ponorné čerpadlo Gigant, zapustené 1 m pod hladinu podzemnej vody. V rámci odberu vzoriek sa realizovali terénne merania fyzikálno-chemických parametrov vody, ktoré boli nevyhnutné vykonať priamo pri odbere – teplota vody, vodivosť a obsah rozpusteného kyslíka. Tieto merania boli vykonávané pomocou prenosných terénnych prístrojov značky WTW (WTW MultiLine F/Set3).

Laboratórne práce – po odbere sa vzorky dopravili do laboratória ALS Czech Republic, s.r.o., Na Harfě 336/9, Praha 9 – Vysočany, kde sa analyzovali podľa predpísaných laboratórium oprávnené vykonávať tento druh analýz. Protokoly chemických analýz sú priložené k stanovisku.

Porovnaním nameraných hodnôt k limitným hodnotám z právneho predpisu „Smernica č. 1/2015-7 Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na vypracovanie analýzy rizika znečisteného územia“ bol dokumentovaný masívny únik priesakových kvapalín zo skládky do voľného priestoru, ale aj do podzemnej vody. Tomuto faktoru nasvedčujú veľmi vysoké hodnoty vodivosti, TOC, CHSK_{cr}, Cl, NH₄, B, Cr ako v presakoch tak aj v podzemnej vode.

Inšpekcia dňa 23.05.2017 prerokovala s prevádzkovateľom „Správu o environmentálnej kontrole č. 7/2017/Sob/P s dátumom vypracovania dňa 12.05.2017“ (ďalej len „správa z EK“). Inšpekcia v závere správy z EK uviedla ďalší postup a to:

- **podľa § 35 ods. 2 písm. a) zákona o IPKZ nariadi prevádzkovateľovi skládky odpadov - mestu Senec vykonať v určenej lehote opatrenia na nápravu.**
- **podľa § 35 ods. 2 písm. b) zákona o IPKZ uloží prevádzkovateľovi skládky odpadov - mestu Senec pokutu za zistený správny delikt.**
- **podľa § 35 ods. 2 písm. c) zákona o IPKZ vyzve prevádzkovateľa skládky odpadov - mesto Senec, aby v určenej lehote podal žiadosť o zmenu povolenia.**

Inšpekcia v čo najbližšom čase začne konanie o nápravných opatreniach, v ktorých určí prevádzkovateľovi skládky, aby v stanovenom termíne vykonal nasledovné nápravne opatrenia:

1. Podľa výsledku záveru správy - vypracovať analýzu rizika znečisteného územia, pravdepodobne s následnou sanáciou znečisteného územia,
2. Odčerpať vody z povrchových jazierok a vyvieť priesakovú kvapalinu,
3. Podat žiadosť o stavebné povolenie a súhlas na rekultiváciu skládky (nakoľko sa nedá použiť pôvodný, pretože bez povolenia sa navýšila kapacita),
4. Zrealizovať rekultiváciu skládky odpadov, podľa presunutých finančných prostriedkov na mesto Senec, ktoré sú nepostačujúce,
5. Riešenie situácie s Okresným úradom, či je možné prevádzku zahrnúť ako environmentálnu záťaž, z dôvodu získania financií na rekultiváciu a monitoring skládky po dobu 30 rokov od uzavretia.
6. Vydanie potvrdenia o uzatvorení skládky odpadov a potvrdenie na čerpanie účelovej finančnej rezervy

7. Popřípade riešenie iných stavov, ktoré nastanú počas konaní a riešení rekultivácie a iné.

Inšpekcia spolu s prevádzkovateľom a za účasti Okresného úradu v Senci budú rokovať, či prevádzka je, alebo nie je environmentálna záťaž (kvôli získavaniu finančných prostriedkov na rekultiváciu).

Dňa 10.05.2017 ste podali na inšpekciu opätovný podnet, týkajúci sa prešetrenia spoločnosti AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o., týkajúci sa hlavne:

- nelegálnej skládky – severný cíp,
- vypúšťanie dažďovej vody z okolitého terénu cez obvodový odvodňovací rigol z okolitého terénu do podzemných vôd, ktoré sa zmiešavajú s priesakovou kvapalinou a vytvárajú ekologickú haváriu.

Podnet je v štádiu riešenia.

Zo zistených informácií je zrejmé, že firma AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o., Osvetová 24, 821 05 Bratislava, ktorá prevádzkuje prevádzku „Skládka odpadov Senec – 3. Etapa“ odvádza povrchové vody z okolitého terénu cez obvodový odvodňovací rigol, ktorý je napojený na prevádzku „Regionálna skládka komunálneho odpadu Senec“ a končí blízko nádrži na priesakovú kvapalinu prevádzky „Regionálna skládka komunálneho odpadu Senec“, kde pokračuje vsakom do zeme a následne do povrchových vôd.

Inšpekcia rozhodnutím č. 6890-25289/37/2007/Ver/371340207 zo dňa 03.08.2007 s dátumom právoplatnosti dňom 27.08.2007, zakázala v prevádzke „Regionálna skládka komunálneho odpadu Senec“ navážanie odpadu, z dôvodu prekročenia maximálnej povolenej kapacity skládky.

Prevádzkovateľ podľa § 32 ods. 1 písm c) zákona o IPKZ nepožiadala do dnešného dňa inšpekciu o vydanie potvrdenia o uzatvorení skládky odpadov a potvrdenie na čerpanie účelovej finančnej rezervy.

Po vydaní potvrdenia podľa § 32 ods. 1 písm c) zákona o IPKZ, musí prevádzkovateľ požiadať inšpekciu o súhlasy, najmä podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 5 zákona o IPKZ - súhlas na uzatvorenie a rekultiváciu skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej následne monitorovanie a iné.

S pozdravom


Ing. Katarína Jankovičová
riadiateľka OIP

Prílohy: 2x

Protokoly chemických analýz

Fotodokumentácia prevádzky