

11

**SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**  
**Inšpektorát životného prostredia Bratislava**  
**Prievozska 30, 821 05 Bratislava**

**PROTOKOL**  
**č. 1/09**

RZ: 3790-3964/37/2009/Koč

z kontroly vykonanej Slovenskou inšpekciou životného prostredia, Inšpektorátom životného prostredia Bratislava, odborom integrovaného povoľovania a kontroly, podľa zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov, zákonom č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o IPKZ).

**Prevádzkovateľ:** Brantner SOBA s.r.o. v likvidácii, Lúčna 6, 903 01 Senec

**Názov prevádzky:** Regionálna skládka komunálneho odpadu Senec

**Kategorizácia prevádzky:**

Podľa príl. č. 1 k zákonu o IPKZ: 5.4. Skládky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t denne alebo majú celkovú kapacitu väčšiu ako 25 000 t, s výnimkou skládok odpadov na inertné odpady.

Podľa vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška MŽP SR č. 283/2001 Z. z.“) je predmetná skládka zaradená do triedy: Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný.

**Kontrolu vykonal:** SIŽP - OIPK Bratislava : Ing. Agnesa Kovačičová, inšpektorka  
Ing. Zdenka Kozempelová, ved. odboru

**Účastníci kontroly:** Ing. Gabriel Klokner, likvidátor

**Dátum kontroly:** 15.01.2009

Ing. Gabriel Klokner, likvidátor kontrolovaného subjektu, bol informovaný o predmete a účele kontroly.

**Rozdel'ovník:** SIŽP-IŽP Bratislava, OIPK  
SIŽP-Ú-ÚIPK Bratislava  
Brantner SOBA s.r.o. v likvidácii, Senec

**I. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA**

Obchodné meno: Brantner SOBA s.r.o. v likvidácii  
Sídlo: Lúčna 6, 903 01 Senec  
IČO: 31 440 967

## II. PREDMET KONTROLY

Brantner SOBA s.r.o. v likvidácii je prevádzkovateľom prevádzky „Regionálna skládka komunálneho odpadu Senec“, ktorá podľa prílohy č. 3 k zákonu č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zneškodňuje nie nebezpečný odpad činnosťou D1 – ukladaním na povrchu zeme.

Kontrola v prevádzke bola zameraná na plnenie povinností prevádzkovateľa podľa § 20 ods.2, písm. a) a § 21 ods.1 zákona o IPKZ, t. j. či prevádzkovateľ udržiava prevádzku v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí SIŽP-IŽP Bratislava, č. 6890-25289/37/2007/Ver/371340207 zo dňa 03.08.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť 27.08.2007.

Vymedzenie kontroly:

Predmetom tejto kontroly bolo dodržiavanie výrokovej časti rozhodnutia, t.j. zastavenie činnosti prevádzky – zastavenie zneškodňovania odpadov ukladaním na „Regionálnej skládke komunálneho odpadu Senec“ v časti I etapa (ďalej len skládka) k 03.08.2007.

## III. VÝSLEDKY KONTROLY

Fyzickou kontrolou skládky bolo zistené, že v mieste I. etapy SV smerom bol v ostatnom čase ukladaný odpad aj po zastavení činnosti skládky.

## IV. Záver

Zo zistených skutočností pracovníkov inšpekcie vyplýva, že prevádzkovateľ Brantner SOBA s.r.o. v likvidácii porušil povinnosti podľa § 20 ods.2. písm. a) zákona o IPKZ tým, že vykonával činnosť v rozpore s doteraz platným rozhodnutím SIŽP-IŽP Bratislava č. 6890-25289/37/2007/Ver/371340207 zo dňa 03.08.2007.

Na základe zistených skutočností z kontroly, SIŽP-IŽP Bratislava bude postupovať podľa § 22 ods.1 písm. c) zákona o IPKZ.

### Vyjadrenie zástupcu prevádzkovateľa:

Nakoľko sú problémy zo zneškodňovaním odpadu aj na ostatných skládkach v regióne (Pezinok, Dubová), v prípade absolútnej nutnosti bol odpad na skládke ukladaný.

Protokol nahlas prečítaný a na znak súhlasu podpísaný.

Za SIŽP-OIPK BA:  
Ing. Agnesa Kovačičová, inšpektorka



Za Brantner SOBA s.r.o. v likvidácii:  
Ing. Gabriel Klokner, likvidátor

